

# Schachttürensysteme

# daemmex

## Produktbeschreibung

- ✓ Schachtrevision EI<sup>2</sup>30
- ✓ für Neubau in Mauerwerk und Trockenbau
- ✓ für Sanierung à auch zur Belüftung von Gasleitungen geeignet
- ✓ stumpf einschlagend oder Doppelfalz
- ✓ **mit Brandschutzgitter EI<sup>2</sup>30 geprüft (100cm<sup>2</sup> bis 1200cm<sup>2</sup>)**
- ✓ **Durchgangslichter ab 40cm x 160cm**
- ✓ **Durchgangslichter max. 160cm x 210cm (doppelflügelig)**



## Ausführung:

- ✓ 1 flügeliges EI<sup>2</sup>30-Element
- ✓ Stumpf einschlagend
- ✓ 4 seitig umlaufender Stock mit Silikondichtung
- ✓ 2Stk.3D Bänder GLUTZ STX12 147
- ✓ EI30 Schloß WG 321R FH D50 PZW VZ
- ✓ Zylinderrossette GLUTZ 5380.3 PZ E-Sat
- ✓ Halbzylinder mit Sperre 61005 für Zählerkasten PR3510N
- ✓ Brandschutzlüftungsbaustein Optional
- ✓ Lüftungsquerschnitt mind. 100cm<sup>2</sup>

## Größe:

- ✓ ML Breite 990mm, Höhe 1990mm
- ✓ DGL Breite 890mm, Höhe 1880mm
- ✓ STAM Breite 1010mm, Höhe 2000mm



## daemmex GmbH

Ortenburgerstr. 30b  
A-9800 Spittal/Drau

T: +43 699 131 000 03  
E: office@daemmex.com  
W: www.daemmex.com

Vertriebspartner:

